

Электробезопасность прежде всего. (по материалам расследования несчастного случая)

«Электроустановки должны находиться в технически исправном состоянии, обеспечивающем безопасные условия труда», так гласит п.233 Правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01 июля 2021г. № 53.

Но так ли обстоят дела в одном из хозяйств Свислочского района.

15 сентября 2023 года оператор свиноводческих комплексов и механизированных ферм Ю. с 8.00 часов по заданию начальника свиноводческо-товарного комплекса выполняла работу по кормлению поросят, свиноматок и чистке станков в закрепленной за ней секции.

Около 8 часов 40 минут Ю. выполняла работу по чистке корыт перед кормлением поросят в станке.

Для чистки корыт Ю., из кормового коридора, наклонилась между элементами ограждения станка и в согнутом состоянии приступила к выполнению работы.

Лампа локального обогрева находилась справа от Ю. на высоте около 1м от пола, рядом с лампой свисал незакрепленный электрический питающий кабель, у которого была повреждена изоляция.

В какой-то момент, при очередном наклоне во время уборки корыта, Ю. соприкоснулась головой с оголенной частью свисающего незакрепленного питающего кабеля.

В результате контакта с оголенной частью питающего кабеля Ю. попала под напряжение и получила травму.

В ходе специального расследования установлено, что в свиноводческо-товарном комплексе не обеспечивалась эффективная эксплуатация, своевременное техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, не осуществлялся контроль состояния и не обеспечивалась сохранность электроустановок и электрооборудования с соблюдением установленных правил технической эксплуатации электроустановок.

Причинами несчастного случая явилось:

- нахождение в рабочей зоне оператора свиноводческих комплексов и механизированных ферм незакрепленного провисшего питающего кабеля к лампе локального обогрева с поврежденной изоляцией токоведущих частей, что является нарушением п.20 Правил по охране труда в сельском и рыбном хозяйствах, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства сельского хозяйства и продовольствия

Республики Беларусь от 05 мая 2022 года № 29/44, п.233 Правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01 июля 2021г. № 53.

- невыполнение специалистами обязанностей по охране труда, выразившееся в не обеспечении эффективной эксплуатации, проведения технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов электроустановок, не осуществлении контроля за состоянием электроустановок и электрооборудования с соблюдением установленных правил технической эксплуатации, что является нарушением п.4.1.13 ТКП 181-2009; п.114, п.233 Правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01 июля 2021года № 53.

Нарушение должностными лицами Организации требований законодательства об охране труда, которая выразилась в не проведении технического обслуживания, ремонта, испытаний, осмотров, технических освидетельствований электрооборудования в порядке и сроки, установленные соответствующими техническими нормативными правовыми актами, являющимися в соответствии с законодательными актами и постановлениями Правительства Республики Беларусь обязательными для соблюдения и эксплуатационными документами.

За допущенные нарушения должностные лица Организации привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Государственный инспектор
труда

Г.Н.Игнатович